

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 17.12.2021 16:30:02
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6

г. Пермь

Акт

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

«16» Сентября 2019г.

1. Название здания (сооружения)

9-этажное кирпичное здание общежития со встроенными помещениями

2. Адрес

Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Бульвар Гагарина, 72а

3. Владелец (балансодержатель)

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России

4. Год постройки

1990

5. Материал стен

Кирпич

6. Этажность

9 этажей

7. Наличие подвала

С подвалом

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель: Алексеев А.В. – проректор по АХР

Членов комиссии:

1. Бузмакова Л.В. – начальник ОКРиС;
2. Шкурко К.В. – инженер по эксплуатации зданий и сооружений ОКРиС;
3. Поздняков А.П. – главный энергетик;
4. Бомбела П.П. – специалист по ГО, ПБ и ОТ.

произвели осмотр 9-этажного кирпичного здания общежития со встроенными помещениями по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	Благоустройство	Удовлетворительно	Необходимо устройство асфальтобетонного покрытия, устройство дополнительного ограждения
2	Наружные сети и колодцы	Удовлетворительно	
3	Фундаменты, отмостки, подвал	Хорошо	
4	Несущие стены (колонны)	Хорошо	
5	Перегородки	Хорошо	
6	Балки (фермы)	-	
7	Перекрытия	Хорошо	
8	Лестницы	Хорошо	
9	Полы	Удовлетворительно	
10	Проемы (окна, двери, ворота)	Удовлетворительно	
11	Кровля	Хорошо	
12	Наружная отделка	Неудовлетворительно	Необходимо укрепление фасадных плиток
13	Внутренняя отделка	Удовлетворительно	
14	Центральное отопление	Удовлетворительно	
15	Местное отопление	-	
16	Вентиляция	Неудовлетворительно	Необходим ремонт
17	Газоснабжение	-	
18	Энергоснабжение, освещение	Удовлетворительно	
19	Технологическое оборудование	-	
20	Встроенные помещения	Удовлетворительно	

В ходе общего внешнего осмотра установлено:

Разрушение внутренней отделки, отсутствие благоустройства территории, неисправность вентиляции, частичное отсутствует ограждение.

Выводы и предложения:

Необходимо выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия и дополнительному ограждению территории здания, работы по текущему ремонту помещений и вентиляции.

Подписи:

Председатель комиссии:

Проректор по АХР

А.В. Алексеев

Члены комиссии:

Начальник ОКРиС

Л.В. Бузмакова

Инженер по ЭЗиС ОКРиС

К.В. Шкурко

Главный энергетик

А.П. Поздняков

Специалист по ГО, ПБ и ОТ

П.П. Бомбела