

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 17.12.2021 16:30:02
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6
г. Пермь

Акт

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

«15» Марта 2019г.

- 1. Название здания (сооружения)
9-этажное кирпичное здание общежития со встроенными помещениями
- 2. Адрес
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Бульвар Гагарина, 72а
- 3. Владелец (балансодержатель)
ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России
- 4. Год постройки
1990
- 5. Материал стен
Кирпич
- 6. Этажность
9 этажей
- 7. Наличие подвала
С подвалом

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель: Алексеев А.В. – проректор по АХР

Членов комиссии:

- 1. Бузмакова Л.В. – начальник ОКРиС;
- 2. Шкурко К.В. – инженер по эксплуатации зданий и сооружений ОКРиС;
- 3. Поздняков А.П. – главный энергетик;
- 4. Бомбела П.П. – специалист по ГО, ПБ и ОТ.

произвели осмотр 9-этажного кирпичного здания общежития со встроенными помещениями по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	Благоустройство	Удовлетворительно	
2	Наружные сети и колодцы	Удовлетворительно	
3	Фундаменты, отмостки, подвал	Хорошо	
4	Несущие стены (колонны)	Хорошо	
5	Перегородки	Хорошо	
6	Балки (фермы)	-	
7	Перекрытия	Хорошо	
8	Лестницы	Хорошо	
9	Полы	Удовлетворительно	
10	Проемы (окна, двери, ворота) -	Удовлетворительно	
11	Кровля	Хорошо	
12	Наружная отделка	Неудовлетворительно	
13	Внутренняя отделка	Удовлетворительно	
14	Центральное отопление	Удовлетворительно	
15	Местное отопление	-	
16	Вентиляция	Неудовлетворительно	
17	Газоснабжение	-	
18	Энергоснабжение, освещение	Удовлетворительно	
19	Технологическое оборудование	-	
20	Встроенные помещения	Удовлетворительно	

В ходе общего внешнего осмотра установлено:

Разрушение внутренней отделки, отсутствие благоустройства территории, неисправность вентиляции.

Выводы и предложения:

Необходимо выполнить работы по благоустройству и ограждению территории здания, работы по текущему ремонту помещений.

Подписи:

Председатель комиссии:

Проректор по АХР


Члены комиссии:

Начальник ОКРиС


Инженер по ЭЗиС ОКРиС

Главный энергетик

Специалист по ГО, ПБ и ОТ



А.В. Алексеев



Л.В. Бузмакова

К.В. Шкурко

А.П. Поздняков

П.П. Бомбела